

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Ex art. 1 L.R. n. 8 del 24/03/2014

già Provincia Regionale di Trapani

5° Settore "Lavori Pubblici , Viabilità, Portualità e Patrimonio"
Servizio Manutenzione Ordinaria – Segnaletica Orizzontale e verticale

Oggetto: Lavori di somma urgenza per il ripristino della transitabilità a seguito del temporale del 22/01/2017 che ha causato il riversamento di fango e detriti sulle sottoelencate rotabili:
S.P. n.2 "Castellammare – Ponte Bagni"
S.P. n.57 "Buseto - Bruca - Pocerobba - Segesta"

VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA

(Art. 163 del DPR n° 50/2016)

A seguito di segnalazioni da parte della Polizia e privati cittadini al Responsabile del Servizio manutenzione Ordinaria nel corso della sera di domenica 22/01/2017 e alle ulteriori comunicazioni del sorvegliante di zona, relative alla presenza di fango sulla carreggiata delle rotabili in oggetto del Libero Consorzio, a seguito del temporale del 22/01/2017, il sottoscritto tecnico, geom. Massimo Castiglione, avendo avuto contezza dal proprio referente di squadra Sig. Bonventre della grave situazione di pericolo per la pubblica incolumità venutasi a creare sulla SP.2 ed SP.57 per lo sversamento su strada di fango e detriti, sentito il proprio Capo servizio, considerato che il Servizio di Manutenzione Ordinaria non era nelle condizioni di intervenire nell'immediato con il personale e i mezzi nelle sue disponibilità, ha dato disposizioni dirette allo stesso Sig. Bonventre di contattare una ditta, nelle immediate vicinanze disposta ad intervenire nel più breve tempo possibile.

A tal fine è stata contattata la ditta Impresa Antonino Caleca PI:01564470811 corrente in Castellammare, resasi subito disponibile ad eseguire i lavori di cui in oggetto.

In data 23/01/2017 il sottoscritto ha effettuato un sopralluogo durante il quale ha direttamente accertato l'effettiva presenza di fango tale da rendere difficoltoso, ed in alcuni tratti impossibile, il transito dei veicoli, arrecando nocumento alla pubblica incolumità.

La causa di quanto sopra relazionato è da attribuire principalmente alle abbondantissime piogge abbattutesi sul territorio, aggravata dalla insufficiente manutenzione sulle rotabili, a causa del particolare momento di disagio che sta

interessando l'Ente.

Per quanto sopra premesso, considerata l'importanza che rivestono le arterie in oggetto a carattere di collegamento urbano ed agricolo, pur consapevole che gli interventi previsti non saranno risolutivi, in quanto le opere di regimentazione delle acque meteoriche risultano insufficienti alla raccolta e smaltimento delle stesse, si ritiene che i lavori sopraccitati, attesa la necessità funzionale immediata di rendere transitabili le strade, rivestono carattere della **SOMMA URGENZA**, ai sensi dell'art. 163 del DPR 50/2016.

In dettaglio si elencano i tratti di strada interessati dalla presenza di fango sulla carreggiata, per i quali è stata eseguita dettagliata documentazione fotografica custodita agli atti:

- S.P. n.2 "Castellammare – Ponte Bagni" nei pressi dell'abbeveratoio "Pioppo" e nei pressi della discarica di inerti
- S.P. n.57 "Busetto - Bruca - Pocerobba - Segesta" sotto il ponte della ferrovia

In separato foglio si redige una stima dei costi dei lavori strettamente necessari all'eliminazione del pericolo.

Trapani, 23/01/2017

Il Tecnico

I.D.T. Geom. Massimo Castiglione

