

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Ex art. 1 L.R. n. 8 del 24/03/2014

già Provincia Regionale di Trapani

5° Settore "Lavori Pubblici , Viabilità, Portualità e Patrimonio"
Servizio Manutenzione Ordinaria – Segnaletica Orizzontale e verticale

Oggetto: Lavori di somma urgenza per il ripristino della transitabilità a seguito del temporale del 24.11.2016 che ha causato il riversamento di fango e detriti sulle sottoelencate rotabili:
S.P. n.8 "Paceco – C.Vetrano"
S.R. n.20 "Marracco – Gencheria - Sapone"
S.B. n.31 "Margherita – C.da Sapone"

VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA

(Art. 163 del DPR n° 50/2016)

A seguito di segnalazioni da parte di privati cittadini al Responsabile del Servizio manutenzione Ordinaria in data 25.11.2016 e alle ulteriori comunicazioni dei sorveglianti di zona, relative alla presenza di fango sulla carreggiata delle rotabili in oggetto del Libero Consorzio, a seguito del temporale del 24.11.2016, i sottoscritti tecnici, geom. Culcasi e Castiglione si sono recati in sopralluogo per accertare quanto comunicato.

Nel corso del sopralluogo del 25.11.2016 è stata accertata l'effettiva presenza di fango tale da rendere difficoltoso, ed in alcuni tratti impossibile, il transito dei veicoli, arrecando nocuo alla pubblica incolumità.

Per tale motivo, al fine di permettere nel più breve tempo possibile il passaggio dei veicoli, ripristinando nel contempo le condizioni di sicurezza, considerato che il Servizio di Manutenzione Ordinaria non è nelle condizioni di intervenire nell'immediato con il personale e i mezzi nelle sue disponibilità, è stata immediatamente contattata la ditta CP. Costruzioni, corrente in Trapani, resasi subito disponibile ad eseguire i lavori di cui in oggetto.

La causa di quanto sopra relazionato è da attribuire principalmente alle abbondantissime piogge abbattutesi sul territorio, aggravata dalla insufficiente manutenzione sulle rotabili, a causa del particolare momento di disagio che sta interessando l'Ente.

Per quanto sopra premesso, considerata l'importanza che rivestono le arterie in

oggetto a carattere di collegamento ed agricolo, pur consapevoli che gli operazioni previsti non saranno risolutori, in quanto le opere di regimentazione delle acque meteoriche risultano insufficienti alla raccolta e smaltimento delle stesse, si ritiene che i lavori sopraccitati, attesa la necessità funzionale immediata di rendere transitabili le strade, rivestono carattere della **SOMMA URGENZA**, ai sensi dell'art. 163 del DPR 50/2016.

In dettaglio si elencano i tratti di strada interessati dalla presenza di fango sulla carreggiata, per i quali è stata eseguita dettagliata documentazione fotografica custodita agli atti:

1) S.P. n.8 "Paceco – C.Vetrano" – Prog. di riferimento dalla SS.188

- Dalla prog. 6+900 alla prog. 7+200
- Dalla prog. 7+800 alla prog. 8+000
- Dalla prog. 8+300 alla prog. 8+350
- Dalla prog. 8+800 alla prog. 8+900
- Dalla prog. 9+900 alla prog. 10+000
- Dalla prog. 14+800 alla prog. 14+900
- Dalla prog. 15+200 alla prog. 15+600
- Dalla prog. 16+300 alla prog. 17+300
- Dalla prog. 17+600 alla prog. 17+900
- Dalla prog. 18+100 alla prog. 18+300
- Dalla prog. 19+000 alla prog. 19+600
- Dalla prog. 21+600 alla prog. 21+700
- Dalla prog. 21+900 alla prog. 22+150

2) S.R. n.20 "Marracco – Gencheria Sapone"

- Dalla prog. 4+100 alla prog. 4+400
- Dalla prog. 9+600 alla prog. 9+850

3) S.B. n.31 "Margherita – c.da Sapone" Prog. di riferimento dalla S.R. 20

- Dalla prog. 0+000 alla prog. 0+200

In separato foglio si redige una stima dei costi dei lavori strettamente necessari all'eliminazione del pericolo.

Trapani, 29.11.2016

Il Tecnici

I.D.T. Geom. G. Battista Culcasi

I.D.T. Geom. Massimo Castiglione